

เอกสารตรวจคอนโด

Homecenter-Thai.com

กิตติ ผู้ตรวจ และทีมงาน โทร .090-5572682

โครงการ. คอนโด Ic-green. พระราม 9


ลูกค้า คุณวา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

วันที่ตรวจสอบ อาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2557



รายการภายนอกห้อง



1. ทาสีผนังภายนอกใหม่ สีร้อน+ค้าง+สีพอง+มีรอยน้ำซึม (แก้ไข)




2. ประตูปิดไม่สนิท



3. งานสีภายในห้องโถง ทาสีใหม่ทั้งหมด



4. เช็คน้ำซึม+เก็บงานสีผนัง + กันชนประตูเปลี่ยนใหม่ (เก่า)



5. ขาแนวพื้นกระเบื้องใหม่ภายในห้องโถง+กระเบื้องโพรง 2 แผ่น

6. (ระบบท่อน้ำดีซึม) ไม่ได้ถ่ายรูป

รายการห้องนอน



1. เปลี่ยนประตูหรือติดตั้งประตูใหม่ (ประตูปิดไม่สนิท) แก้ไขใหม่



2. แก้น้ำซึมในตรงผนังห้องนอน



3. ทาสีห้องนอน.ใหม่ทั้งหมด



4. เปลี่ยนรามิเนตใหม่ 1 แผ่น

รายการห้องน้ำ



1. ขาแนวพื้นใหม่



2. ขาแนวผนังบางจุดที่ไม่เต็ม

รายการเพิ่มเติมในห้องน้ำ



1. บางใบเป็นรอยแตกแยก (เก็บงานใหม่)

