

เอกสารตรวจบ้าน

Homecenter-Thai.com

กิตติ ผู้ตรวจ และทีมงาน โทร .090-5572682

โครงการ. บ้านพิศาลลาดกระบ้ง

บ้านเลขที่ 559/162

ประเภททาวส์โฮม

ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณกัคนันท์ ทิมขำ

ลูกค้า คุณน้ำฝน พันธุ์เพิ่มพูน

วันที่ตรวจสอบ เสาร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2557



รายการภายนอก



1. ทาสีรั้วใหม่



2. ทาสีรั้วกำแพงใหม่



3. ทำความสะอาดกรังกวด + Mail box



4. เก็บสื่อุปกรณ์ก๊อกรน้ำ

รายการพื้นทางเข้าห้องโถง



1. ขาแนวพื้นใหม่ + เก็บสื่

รายการห้องโถง



1. ขาแนวพื้นกระเบื้องใหม่ภายในห้องโถง



2. เก็บงานซีเมนต์ตรงขอบประตู




3. ครอบป้องกันรอย




4. ทำความสะอาดตามตีนประตู



5. ขอบบัวไม่เรียบ (บวบ + สีพอง)



6. ทำความสะอาดผนัง + ทาสี



7. เก็บงานสีเพดานฝ้าตามขอบโดยรอบ + เก็บงานสีรอยต่อฝ้าโดยรอบ


รายการหลังบ้าน



1. เก็บสีหยดพื้น + ทำความสะอาด



2. ผนังไม่เรียบ + ปูนแตก



3. ผนังมีรอยแตกร้าว



4. เก็บงานปูนตามตื้นผนังใหม่



5. ผนังเปื้อน



6. เปลี่ยนกันชนประตูใหม่ + เพาะเจาะ + ขึ้นสนิม + เลอะปูน



7. รอยจบกระเบื้องเปลี่ยนใหม่ + เลอะปูน + ขาแนวใหม่
+ นี้อตขึ้นสนิมเปลี่ยนนี้อตบานพับใหม่

รายการห้องน้ำชั้นล่าง



1. นี้อขึ้นสนิมบานพับประตู



2. ยานแนวพื้นใหม่



3. น้ำไหลไม่แรงเช็คอุปกรณ์ก๊อกน้ำ + เช็คอุปกรณ์ฝักบัว

รายการทางขึ้นบันไดชั้น 2



1. เก็บงานสี (ทาสีไม่เสมอกัน) + ผนังเป็นรอย



2. ทำความสะอาดบันไดทุกชั้น




3. ราวบันไดถอดออก (เก็บงานสีใหม่)



4. ผนังใต้บันไดไม่เรียบ

รายการห้องนอน 1



1. ยานแนวพื้นใหม่ทั้งหมด



2. กระเบื้องปิ่น เปลี่ยนกระเบื้องใหม่ 1 แผ่น



3. จัดทำความสะอาดกันชนประตู



4. เก็บงานสีบัวตรงขอบประตู



5. ทาสีผนังใหม่ (สีไม่เรียบ)



6. ทำความสะอาดผนัง

รายการห้องนอน 2



1. เก็บงานดินวงกบประตู






2. ยานแนวพื้นใหม่ทั้งหมด



3. เก็บงานรอยแตกร้าวผนัง



4. ทาสีผนังใหม่ (สีไม่เรียบ)

รายการห้องนอน 3 (หน้าบ้าน)



1. ยานแนวพื้นใหม่



2. นี้อตประตูบานพับขันไม่สนิท



3. ทาสีผนังใหม่ (สีพอง + ไม่เรียบ)



4. เก็บสียอดะดาวไลน์ + เก็บสีเพดานฝ้า



5. เก็บงานซิลิโคนตรงขอบประตูหน้าต่างระเบียง

รายการห้องน้ำชั้น 2



1. ยานแนวพื้นใหม่



2. เก็บงานรอยต่อฝ้ากับกระเบื้อง

รายการเพิ่มเติม



1. ปิดกล่องสายไฟให้เรียบร้อย



2. น้ำในห้องน้ำชั้นล่างไม่ระบาย