

Welcometo-home.com Homecenter-Thai.com

กิตติและทีมงาน ผู้ตรวจสอบ

090-557 2682

โครงการเดอะแกรนด์ พระราม2

ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น

ลูกค้า คุณต้า ชินธันย์

ประสานงานโครงการ

คุณประกาศิต (คุณโล่)

วันที่ตรวจสอบ. วันเสาร์ 22 พฤศจิกายน 2557

รายการภายนอก





ทาสีรั้ว เก็บสียืด ทาสีกำแพงรั้ว ทารั้วกันสนิม



ทาสีรั้ว เก็บสียืด ทาสีกำแพงรั้ว กันสนิม



ทำความสะอาดถังขยะ ถังขยะเป็นรอย



เก็บปูนแตกตื้นผนัง



ทำความสะอาดกริ่งกด



เสากำแพงชั้นในมีรอยร้าวทั้ง 2 เสาก



เก็บยาแนวพื้นทางเข้าห้องโถง


รายการภายในห้องโถง



เก็บงานมือจับประตูบานเลื่อนด้านหน้า



เก็บยาแนวพื้น



กระเบื้องโปร่ง 18 แผ่น



Wallpaper เปิดตรงประตูบานเลื่อน



Wallpaper เปื้อน เช็ดใหม่โดยรอบ




ทำความสะอาดขอบบัวโดยรอบ



ทำความสะอาดโคมไฟทุกดวง + ผ้า

รายการห้องน้ำด้านล่าง



เก็บงานยาแนวบางจุด



เก็บงานสีหยดตรงประตู



ฉีดอ่างล้างหน้าขึ้นสนิม เปลี่ยนใหม่



ยาแนวผนังกระเบื้อง ตรงอ่างล้างหน้า

รายการห้องครัว



เก็บขอบเฟรมประตูบานเลื่อน



พื้นสะอาดดี



ทำความสะอาดผนัง + ประตู




ทำความสะอาดบานเกล็ด



กระเบื้องโพรง ตรงบริเวณซิงค์

รายการบันไดขึ้นชั้น 2



เก็บสีลูกตั้งดูถนนบันไดทุกชั้น




Wallpaper เป็อน + ย่น ตรงหน้าต่างบันไดทางขึ้น



พื้นเป็นรอยทางขึ้นบันไดชั้น2 2 จุด


รายการห้อง 1 หน้าบ้าน



ลูกบิดเป็นคราบทำความสะอาดลูกบิด



พื้นลามิเนตยวบ + สะดุด เป็นรอย



พื้นลามิเนตเป็นรอย 1 แผ่น



เก็บรอยแตกร้าวขานระเบียง + ผนังภายนอกทั้งหมด



เช็คอุปกรณ์ตัวล็อคหน้าต่าง

รายการระเบียบด้านนอก ห้อง 1



เก็บยาแนวพื้น



เก็บรอยแตกร้าวผนังระเบียบทั้งหมด




ทาสีผนังภายนอกทั้งหมด




ทาสีระเบียง ชานระเบียง

รายการห้องนอน 2






Wallpaper ขาดตรงมุม



พื้นลามิเนต ยวบ + เป็นรอยตรงพื้นทางเข้า



พื้นลามิเนต ยวบ ตรงประตูบานเลื่อนซีคโดยรอบทั้งหมด



Wallpaper ในห้องขาด




ทำความสะอาดโคมไฟ

รายการระเบียบห้องนอน 2



เก็บสี่ราวกันตก



เก็บงานปูนแตกขอบชาน + ราวกันตก + ทาสีใหม่

รายการห้องน้ำห้องนอน 2



ซีคยาแนวใหม่



เก็บงานปูนหน้าห้องน้ำ ปูนตรงประตูวงกบไม้เรียบ แต่งปูนใหม่



กระเบื้องโพรง 2 แผ่น



มือจับเป็นคราบ ทำความสะอาด




เช็คระบบชักโครก กดน้ำไม่ลง ถึง2ครั้ง



เก็บงานวงกบประตูห้องน้ำโดยรอบ

รายการห้องนอน 3



พื้นลามิเนตยวบ 3 ที่



พื้นลามิเนตเป็นรอย



Wallpaper เปื้อน เช็ดโดยรอบทั้งหมด



Wallpaper เป็ด บริเวณหน้าต่าง




เก็บงานตามขอบเฟรมหน้าต่าง



เห็นอุปกรณ์ตัวล๊อคหน้าต่าง

รายการบริเวณโดยรอบบ้าน





ทาสีใหม่ภายนอกบ้านทั้งหมด



เก็บงานสี เพดานฝ้าเป็นคราบ



เก็บงานปูนแตก บริเวณเสา



ห้องเก็บของตัวล็อกประตูหลุด



อุปกรณ์ชิ้นสนิม เปลี่ยนใหม่



ติดตั้งปลั๊กไฟใหม่



รายการเพิ่มเติม

ปิดฝากล่องไฟใต้หลังคาให้เรียบร้อย



เก็บงานบนฝ้าให้เรียบร้อย



ทำความสะอาด แท็งก์น้ำ