

เอกสารตรวจบ้าน

Homecenter-thai.com

กิตติ ผู้ตรวจสอบและทีมงาน

โทร. 0948646644 ,0905572682

โครงการ แลนด์มาร์ค เอกมัยรามอินทรา

ประเภท ทาวน์โฮม3ชั้น

วันที่ตรวจสอบ วันพุธ 20 พฤษภาคม 2558



รายการภายนอกบ้าน



1. ตู้มิเตอร์เป็นคราบทำความสะอาด



2. นี้อตขึ้นสนิมกล่องประตูลิโม่ท(เปลี่ยนนี้อต)



3. เก็บสีผนัง



4.เก็บสักระถางต้นไม้



5.เก็บสีก๊อกน้ำ



6.ทำความสะอาดฝาปิดตู้เมนไฟฟ้า



7. น้ำขังตรงประตูรั้วหน้าบ้าน

รายการทางเข้าห้องโถง



1. กระจกเบื้องโพรง 2 แผ่น

รายการภายในห้องโถง






1. วอลเปเปอร์ละเอียด+วอลเปเปอร์เบื่อน+วอลเป็นรอย+วอลขาด+วอลต่าง




2. กระเบื้องแตก(เป็นรอย)



3. ทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง



4. ทำความสะอาดกระจกซิลิโคน+ขอบอลูมิเนียมเป็นรอย



5. บัวเป็นรอย+สีเลอะ

รายการห้องครัว



1. วาดดูควันเป็นคราบ+ทำความสะอาด



2. ตู้ชั้นวางของแตกให้เปลี่ยนใหม่



3. บานตู้เก็บของตกไม่เท่ากัน

รายการห้องน้ำชั้นล่าง





1. กระจกเป็นรอย



2. ทำความสะอาดกระจกผนัง

รายการทางขึ้นบันได



1. วอลเปเปอร์ทางขึ้นบันไดเปิด




2. วอลเปเปอร์ตรงบันไดขาด + เปื้อน + ดำ

รายการ โถงชั้น 2



1. งานวอลชั้น 2 ตรงสวิตขาด



2. วอลเหนือบัวขาด+วอลเปื้อนทำความสะอาด



3. ลามิเนตบวม



4. ทำความสะอาดบัวเก็บรอยซิลิโคนตลอดแนว

รายการห้องนอนหลังบ้านชั้น2



1. ประตูสีถลอก



2. วอลเปเปอร์สี



3. ทำความสะอาดหน้าต่าง

4. ที่วางสบู่ในห้องน้ำเป็นคราบ (ไม่ได้ถ่ายรูป)



5. ฝักบัวเป็นคราบให้จัดทำความสะอาด



6. เก็บงานสีเพดานฝ้าใหม่

รายการห้องนอนชั้น2หน้าบ้าน




1. ทำความสะอาดบานพับ+ประตูปับแตกด้านล่าง+ ถลอกเก็บสีใหม่.



2. บัวไม้ยาแนวซิลิโคนตลอดแนว



3.ขอขมาคุณแม่เป็นรอย+เก็บหมุด



4.เฟรมหน้าต่างนูนทั้งแนว



5.เก็บงานสีวงกบประตูห้องน้ำ



6.ทำความสะอาดสายชำระ



7.ยาแนวซิติโคลนไม่เต็ม

8. ใต้อ่างล้างหน้ายาแนวไม่เต็ม(ไม่ได้ถ่ายรูป)

รายการบันไดขึ้นชั้น3



1. เก็บงานสีบันได



2. ทำความสะอาดวอลใต้โถงบันไดชั้น 2 ชั้น 3

รายการห้องนอน 1 ชั้น 3



1. วอลเปเปอร์เกาะสี+วอลขาด+วอลต่าง



2.ทำความสะอาดพื้น



3.เฟรมอลูมิเนียมตรงหน้าต่างบุบ



4.ประตูบานเลื่อนเป็นรอย

รายการระเบียบชั้น3



1.ทำความสะอาดพื้น




2.เก็บสิ่งปนเปื้อนแตกคานระเบียงด้านนอก



3.เช็ดทำความสะอาดวอล

4.เฟรมอลูมิเนียมบุบ(ไม่ได้ถ่ายรูป)

รายการห้องน้ำชั้น3



1.กระเบื้องโพรง ใให้หยอดน้ำปูน

2.ทำความสะอาดกระจกจากกั้นห้องน้ำ(ไม่ได้ถ่ายรูป)



3.พื้นยวบหน้าห้องน้ำ



4.ทำความสะอาดอ่างล้างหน้า

รายการรูปเพิ่มเติม

รายการวอลเปเปอร์ ห้องนอน. ชั้น3



1. วอลเปเปอร์ เป็นอน วอลเปเปอร์+ขาด +เก็บงานสีหยด

ให้เช็คทั้งหมด.



งานใต้หลังคาเรียบร้อยดี

การเดินท่อร้อยสายไฟบนฝ้าใต้หลังคา เรียบร้อย

เพิ่มรายการห้องโถง



1. เฟรมตรงประตู. ห้องครัวนุบ



ตู้ LC เรียบร้อย การเข้าสายเรียบร้อย




การเข้าสายเบอร์เกอร์ ไม่เรียบร้อย เก็บสายใหม่

เบรกเกอร์ต้องติดตั้งใหม่ ให้เบรกเกอร์ทับ บล็อก

เพิ่มรายการ ห้อง โถงทางขึ้นบันได.

งานกระฉก.



กระฉกเป็นรอยทางขึ้นบันได