

# Homecenter-home.com

กิตติ ผู้ตรวจสอบ และทีมงาน

โทร 090-5572682 ,094-8646644


โครงการบ้าน The Rich Biz Home สุขุมวิท105

ประเภท ทาวน์โฮม3ชั้น

ตรวจบ้านวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558



รายการภายนอกบ้าน



ฉาบผิวพื้น โรงรถ+เก็บงานปูนแตก+เก็บงานสีหยด+ขัดพื้นใหม่

สีผนังต่าง ผนังไม่เรียบเก็บสีผนังภายนอกทั้งหมดที่ไม่เรียบ+และมีรอยแตกร้าว.



เก็บงานสีรอบคกริ่ง+ทำความสะอาดคอมไฟ+เก็บงานสีรั้วทั้งหมด+ทำความสะอาดหลอดไฟ.

รายการภายในห้องโถง





ขานแนวพื้นห้องใหม่ทั้งหมด+กระเบื้องไม่เสมอกัน+กระเบื้องร่อน+กระเบื้องบิ่น+เป็นรอย+กระเบื้องโพรง+  
กระเบื้องเป็นคราบเช็คทุกแผ่น (แก้ไขใหม่ทั้งหมด)




ประตูดัด+ทำความสะอาดร่องบานเลื่อน+ผนังไม่เรียบ+เก็บงานสี+ทำความสะอาดบัว+แก้บัว(บัวแอน)+ฝ้า  
ไม่เรียบ+เก็บงานสีฝ้า+ทำความสะอาด โคมไฟ+เก็บงานวงกบหน้าต่าง

## รายการห้องน้ำ



กระเบื้องร้อน+ขานวพื้นใหม่(ไม่ได้ถ่ายรูป)+กันชนไม้ได้ติดตั้ง+ลูกบิดเป็นคราบก็อกน้ำเป็นคราบ  
+น้ำไหลไม่แรง(เช็คอุปกรณ์)

## รายการบันไดขึ้นชั้น2



เก็บสีลูกตั้งลูกนอนบันไดทุกชั้น+ขัดทำความสะอาดพื้นบันได+เก็บงานสีราวบันได+สีเหล็กราวบันได

ติดน็อตตรงกิ่งไฟไม่สนิท+งานสีผนัง+ผนังไม่เรียบตรงทางขึ้นชั้น2

รายการห้องนอน1หลังบ้าน



ทำความสะอาดประตู+พื้นยวบ(เช็ด โดยรอบทั้งหมด)+แก้ไขทั้งหมด+ทำความสะอาดบานหน้าต่าง


+รื้อบานเลื่อน+เก็บงานสีกันสาดด้านนอก

### รายการระเบียบ



กระบี่องโพรง+กันชนไม้ได้ติดตั้ง+ทำความสะอาดประตู+เก็บสี+งานสีระเบียบด้านบนไม่เรียบ

### รายการห้องน้ำชั้น2ห้อง1



กันชนไม้ได้ติดตั้ง+น้ำไหลไม่แรง+อ่างล้างหน้ามีน้ำรั่วซึม+กระบี่องโพรง+ยาแนวพื้นใหม่


ฝ้าเพดานมีรอยน้ำรั่วซึม+เก็บสีฝ้า+สีเลอะดาวไลท์+บานกระทุ้งล๊อคไม่ได้

### รายการบันไดขึ้นชั้น3



เก็บงานสีลูกตั้งลูกนอนบันได(เช็ททุกชั้น)+เก็บงานสีเลอะตรงราวบันได+เก็บงาน โป๊ป

### รายการห้องนอน1ชั้น3



บานพับไม้ได้ติดน็อต+ติดน็อตไม้สนิท(เช็ททุกบาน)+ทำความสะอาดประตู

+กันชนไม้ได้ติด+พื้นยวบ





เก็บงานวงกบหน้าต่างบานเลื่อน โดยรอบทั้งหมด+ยิงฉลิต โคนขอบปลั๊ก

### รายการระเบียบห้องชั้น3



เก็บงานสีวงกบประตู โดยรอบทั้งหมด(เช็ททุกบาน)+กันชนไม้ได้ติดตั้ง+กระเบื้องโพรง

เก็บสีผนังภายนอก+ผนังไม่เรียบ

รายการห้องน้ำชั้น3ห้องนอน1




กระเบื้องโพรง+ยาแนวพื้นใหม่+ก๊อกน้ำไหลไม่แรงเช็คอุปกรณ์

ติดตั้งขอบอะลูมิเนียมดาวไลท์+บานกระทุ้งล็อคไม่ได้


รายการห้องเก็บของ






บานพับติดไม่สนิท+ไม่ได้ติดน๊อตบานพับซี่กทุกอัน+พื้นยวบ+กันชนไม่ได้ติดตั้ง

รายการนอน2ชั้น3





บานพับไม้ได้ติดเนื้อ+ติดไม้สนิท+ทำความสะอาดประตู+ลูกบิดเป็นคราบ

พื้นยวบ+เก็บงานฉลิลิโคนบัว+เก็บงานสีผนัง+ผนังไม้เรียบ+เก็บงานสีระเบียง+สีหยด+เก็บงานรอยแตกร้าว  
ผนังด้านบน

รายการหลังบ้าน



เก็บงานสีผนัง+ไม้เรียบ+ทำความสะอาดประตูห้องเก็บของ+ทำความสะอาดพื้นห้องเก็บของ

+เก็บงานผนังปูน+เก็บงานสีกำแพง



หมายเหตุ สีหลอดดาวไลท์ตรงชั้น3



เก็บงานสีภายนอกนอกตรงวงกบหน้าต่าง